

# バッテリー2個付車は 必ず**同時交換**して下さい！



## 実例紹介

アイドリングストップが出来なくなり、  
**再始動用バッテリー(N55R)のみ交換**

しかし、1年半で再びアイドリングストップができなくなった

バッテリーの状態を確認すると・・・

再始動用バッテリーは**1セルのみ補水液が無い状態(ショート)**

補機バッテリーは**2Vにまで低下**していた

## 解説

片方だけバッテリー交換した為、  
古いバッテリーに引っ張られてしまい  
過充電・過放電を繰り返し、短期間で消耗してしまった

バッテリーが2個搭載されている場合は  
**必ず同時交換**して下さい！

